

お客様 各位

株式会社ヤマ

バーコードブックの読み取り値に関するお詫びと訂正のお知らせ

平素は弊社製品をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社が発行しておりますバーコードブックにおいて、一部のコードを読み取った際に誤った数値が設定されることが判明いたしました。

現在のところ、本件に起因するトラブル等の報告はございませんが、日頃より弊社製品をご活用いただいている皆様には、多大なるご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

つきましては、誠にお手数ではございますが、該当する資料の差し替えをお願いいたたく存じます。

詳細および修正済みのデータについて、以下よりご確認ください。

■ 差し替え対象ページ・詳細はこちら

(1) 誤った溶接条件が設定されるコード（計3種類、3ページ分）

・ブック番号：トヨタ3
車種：センチュリー 型式：GRG7#
部位名：フロントアウトピラーガセット SUB-ASSY
対象更新年月日：2023年11月16日 / 2025年10月14日

・ブック番号：レクサス
型式：IS350/250/300h
部位名：ロッカパネル
対象更新年月日：2025年10月14日までの期間

・ブック番号：ホンダ溶接条件 No1~18
溶接 No.16
対象更新年月日：2023年11月7日

(2) 修理書に存在しない内容のコード（計1種類）

・ブック番号：ホンダ10
車種：シビック 型式：6AA-FL4 / 6BA-FL1/5
部位名：フロントピラーアウトパネル No.31
対象更新年月日：2023年11月16日 / 2025年10月14日

お客様 各位

株式会社ヤシマ

■ バーコードブックをご利用いただける機種とコード種類の一覧

- ・EZ2-25X . . . QRコード / ITFコード (20桁)
- ・EZ2-25S . . . QRコード / ITFコード (20桁)
- ・EZ2-24S . . . QRコード / ITFコード (20桁)
- ・EZ2-24C . . . QRコード / ITFコード (20桁)

- ・YSI-25EZ-P . . . QRコード / ITFコード (20桁) ※1
- ・YSI-25EZ-S . . . QRコード / ITFコード (20桁) ※1
- ・YSI-24EZ-S . . . QRコード / ITFコード (20桁) ※1
- ・YSI-24EZ-C . . . QRコード / ITFコード (20桁) ※1

※1：付属のリーダーによってQRコードが読み取れる機種と読み取れない機種があります。

- ・YSI-25EZ . . . ITFコード (20桁) / ITFコード (13桁) ※2

※2：機種によって読み取れる桁数が異なります。

- ・YSI-24EZ . . . ITFコード (13桁)

■ ダウンロードについて

QRコードとITFコード20桁の2種類を弊社HPよりダウンロードいただけます。

メニューよりダウンロードページへ、ダウンロードページの真ん中くらいまでスクロールいただきますと、タイトル「バーコードシート」より新しいものをダウンロードいただけます。

■ リンク先のURL

<https://yashima-net.co.jp/download/>

もし、お手元のバーコードブックから読み取った数値とボデー修理書の数値に相違がある場合や、ご不明な点がございましたら、大変お手数ですが弊社担当窓口までご連絡いただけますと幸いです。

問 合 先：営業管理課 バーコードブック管理担当者

電話番号：045-577-0688

メ ー ル：info@yashima-net.co.jp

今後、再発防止に向けて品質管理体制の強化に努めてまいります。

何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。