


「制御スイッチ」が作動しないときの対処方法



制御コード(制御スイッチ側・溶接機側)

1. 制御コンセントが抜けて、または抜けかかっていないかご確認ください。また、溶接機側の取り付けもご確認ください。
→コンセントをしっかりと差し込んでください。
2. 制御コードに損傷、断線、つぶれ、焼けた跡、溶けた跡等が無いかご確認ください。
→制御コードは、スイッチ側、溶接機側で一式交換できますので、ご用命ください。
3. 上記2項目が正常な場合は、制御スイッチの不具合が疑われます。
この場合、コンセントを外し、溶接機側からきているオス側プラグをドライバー等で「ショート」させてください(感電の心配はありません)。これでエアガンが動作すれば「制御スイッチ」の不具合です。
→制御スイッチ(コード付)をご用命ください。グリップを分解すると、簡単に交換できます。
4. 以上をすべて行い問題なければ溶接機本体の故障が考えられます。
→お買い上げの販売店、またはメーカーにご相談ください。

